


ANEXO 04



MAPA DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS PASSEIOS

Legenda

- LIMITE AID
- PASSEIO MAL CONSERVADO
- Terreno
- PASSEIO SEM ACESSIBILIDADE
- PASSEIO ACESSÍVEL
- PASSEIO SEM PAVIMENTAÇÃO

Localização:

Rua Vera Linhares de Andrade, 2934, Córrego Grande/Itacorubi - Florianópolis/SC

Elaboração:

Amanda Rafaela Schmidt/Eng. Ambiental - CREA: 126680-7
Julia Carla Santana dos Santos/Arq e Urb - CAU: A270916-3

Folha:

A3

Escala:

Indicada

Data:

26/03/2025


Estudo de Impacto de Vizinhança

Informações Técnicas:


Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM).
Datum Horizontal SIIRGAS 2000 - Fuso 22S.
Fontes: Base Maps ESRI, IBGE, PMF, Lev. Planialtimétrico.



AS Soluções Ambientais & Engenharia
CREA/SC 14980-4
(47) 9 9220-0211 / (48) 9 9115-0211
contato@asambiental.eng.br



MAPA DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DA AID					Estudo de Impacto de Vizinhança		 AS Soluções Ambientais & Engenharia CREA/SC 14980-4 (47) 9 9220-0211 / (48) 9 9115-0211 contato@asambiental.eng.br
Legenda LIMITE AID Pavimento em mal estado Terreno Via pavimentada			Localização:		Informações Técnicas: Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM). Datum Horizontal SIIRGAS 2000 - Fuso 22S. Fontes: Base Maps ESRI, IBGE, PMF, Lev. Planialtimétrico.		
			Elaboração:				
			Folha:	A3			



MAPA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO

Legenda

- Terreno
- Iluminação de led
- AID


Localização: Rua Vera Linhares de Andrade, 2934, Córrego Grande/Itacorubi - Florianópolis/SC		
Elaboração: Amanda Rafaela Schmidt/Eng. Ambiental - CREA: 126680-7 Julia Carla Santana dos Santos/Arq e Urb - CAU: A270916-3		
Folha: A3	Escala: Indicada	Data: 20/03/2025

Estudo de Impacto de Vizinhança

Informações Técnicas:
Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM).
Datum Horizontal SIIRGAS 2000 - Fuso 22S.
Fontes: Base Maps ESRI, IBGE, PMF, Lev. Planialtimétrico.



AS Soluções Ambientais & Engenharia
CREA/SC 14980-4
(47) 9 9220-0211 / (48) 9 9115-0211
contato@asambiental.eng.br



MAPA DE REDE DE DRENAGEM

Legenda

- Terreno
- Bocas de lobo em bom estado
- AID
- bocas de lobo em mal estado
- Cursos D'água

Localização: Rua Vera Linhares de Andrade, 2934, Córrego Grande/Itacorubi - Florianópolis/SC

Elaboração: Amanda Rafaela Schmidt/Eng. Ambiental - CREA: 126680-7
Julia Carla Santana dos Santos/Arq e Urb - CAU: A270916-3

Folha: A3 **Escala:** Indicada **Data:** 20/03/2025

Estudo de Impacto de Vizinhança

Informações Técnicas:
Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM).
Datum Horizontal SIIRGAS 2000 - Fuso 22S.
Fontes: Base Maps ESRI, IBGE, PMF, Lev. Planialtimétrico.



AS Soluções Ambientais & Engenharia
CREA/SC 14980-4
(47) 9 9220-0211 / (48) 9 9115-0211
contato@asambiental.eng.br